TKG-SKB　取扱説明書

■ 概要
ステンレス結束バンドを確実に強く締め、安全に切断を行うための専用工具です

■ 対応結束バンド
ボールロックタイプの 10mm 幅までのバンド

■ ご注意事項
手で仮締めした時の余長が、８ｃｍ以上の長さが無ければ、工具に挿入する事が
できません。　ステンレス結束バンドの長さは、予め長めのサイズをご用意ください。

① 工具への挿入

※結束バンドの余長は最低８㎝必要です。
それ以下では、工具に設置できません。

① 工具への挿入

締め付ける対象物に予め結束バンドを手で仮締め
して準備します。
また、この工具のリールの溝の位置は、水平に近い状態に
して結束バンドが入りやすい様にトリガーを握り調整します。

結束バンドの余長部分を工具先端から通し、リール部分を
貫通する様に通します。

この際、リールに届かない長さや、リールの途中で
結束バンドが終わる場合は同工具で締める事ができ
ません。ご注意ください。

② トリガーを引いて、増し締め



② トリガーを引いて増し締め

工具のトリガーを握る事で、セットした結束バンド
が反時計回りに回転し、リールに巻かれて増し締めされます。

③ ステンレス結束バンドの切断

③ ステンレス結束バンドの切断

十分にステンレス結束バンドが増し締め出来た後、
切断レバーを上に持上げる事で余長分を切断する事が
出来ます。

④　切断した余長分の廃棄

④ 切断した余長分の廃棄

切断後に出た廃棄物は、素手で触るとケガをする恐れが
ございます。慎重に工具から取外し、安全に適切な方法で
処分してください。